





カバを外した状態



MJ(6極4心)



- L1-L2間にCR $\left(\begin{array}{l} 0.27\mu\text{F} \\ 250\text{V} \end{array} \begin{array}{l} 100\text{k}\Omega \\ 1/4\text{W} \end{array} \right)$ が接続されています。