





カバを外した状態



MJ (8極8心RJ45)



L5 L3 L2 L7
L6 L1 L4 L8



添付ねじ

- L1-L2間に抵抗 (100Ω 1/4W) が接続されています。
- L3-L4間に抵抗 (100Ω 1/4W) が接続されています。