






NMJ-22C

カバを外した状態



- MJ1 および MJ2 の L1 - L2 間に CR $\left(\begin{array}{l} 0.27\mu\text{F} \quad 100\text{k}\Omega \\ 250\text{V} \quad 1/4\text{W} \end{array} \right)$ が接続されています。

添付ねじ (丸木ねじ 3.1x20)

